

笠岡市・矢掛町中学校組合立学校施設の耐震化対策の一覧表

	学校名	棟番号	枝番号	棟用途	建築年度	構造	階数	保有面積	区分	優先度 調査年度	優先度 評価	診断年度	Is値	改修年度	改修後Is値
1	小北中学校	13	1	管理・教室棟	S58.7.1	R	3	1,360	新基準						
2		13	2	教室棟	S58.7.1	R	3	1,208	新基準						
3		16		屋内運動場	H22.3.1	S	2	947	新基準						

1. 棟番号・枝番号 : 管理上(施設台帳)の番号。

2. 構造 : R—鉄筋コンクリート造 S—鉄骨造

3. 優先度 : 2次診断を実施するための、優先順位を検討するための簡易診断。1(優先度高) → 5(優先度低)
あくまで優先を検討するもので、危険度を表す数値ではありません。

4. 区分 : 旧基準—昭和56年以前の建物 新基準—昭和57年以降の建物

5. Is値 : 建物の持つ「強度」・「靱性(変形性能)」による耐震性能。

$Is < 0.3$ 倒壊又は崩壊の危険性が高い。改築事業対象。

$0.3 \leq Is < 0.7$ 耐震性の不足。耐震補強が必要。

$0.7 \leq Is$ 耐震上問題なし。