

## 笠岡市小・中学校耐震状況一覧

平成28年 4月1日

		全棟数 (A)	新基準 (昭和57年以降の建物) (B)	旧基準 (昭和56年以前の建物) (C)	2次診断済						未診断 (2次診断) (J)	耐震化率 (B+E+G+I)/A
					(D)	耐震性有 (E)	要補強 (F)	補強済		廃止等 (I)		
								補強済 (G)	未補強 (H)			
小学校	校舎等	39棟	16棟	23棟	23棟	1棟	22棟	19棟	3棟	0棟	0棟	92.3%
	屋内運動場	13棟	6棟	7棟	7棟	0棟	7棟	7棟	0棟	0棟	0棟	100.0%
	計	52棟	22棟	30棟	30棟	1棟	29棟	26棟	3棟	0棟	0棟	94.2%
中学校	校舎等	18棟	15棟	3棟	3棟	0棟	3棟	3棟	0棟	0棟	0棟	100.0%
	屋内運動場	7棟	1棟	6棟	6棟	0棟	6棟	6棟	0棟	0棟	0棟	100.0%
	計	25棟	16棟	9棟	9棟	0棟	9棟	9棟	0棟	0棟	0棟	100.0%
計	校舎等	57棟	31棟	26棟	26棟	1棟	25棟	22棟	3棟	0棟	0棟	94.7%
	屋内運動場	20棟	7棟	13棟	13棟	0棟	13棟	13棟	0棟	0棟	0棟	100.0%
合計		77棟	38棟	39棟	39棟	1棟	38棟	35棟	3棟	0棟	0棟	96.1%

1. 対象建物は、文部科学省基準(非木造2階建又は200㎡以上)による。
2. 補強済建物は、中央小学校校舎5棟・屋内運動場1棟、今井小学校校舎1棟・屋内運動場1棟、金浦小学校校舎1棟・屋内運動場1棟、城見小学校校舎1棟・屋内運動場1棟、陶山小学校校舎1棟、大井小学校校舎3棟、吉田小学校校舎2棟、新山小学校校舎1棟、大島東小学校校舎1棟、神島外小学校屋内運動場1棟、真鍋小学校校舎1棟、北木小学校校舎2棟、笠岡小学校校舎2棟・屋内運動場1棟、北川小学校屋内運動場1棟、笠岡東中学校校舎2棟、笠岡西中学校校舎1棟・屋内運動場1棟、新吉中学校屋内運動場1棟、大島中学校屋内運動場1棟、神島外中学校屋内運動場1棟、北木中学校屋内運動場1棟
3. 未診断は、2次診断を示す。

## 笠岡市幼稚園耐震状況一覧

		全棟数 (A)	新基準 (昭和57年以降の建物) (B)	旧基準 (昭和56年以前の建物) (C)	2次診断済						未診断 (J)	耐震化率 (B+E+G+I)/A
					(D)	耐震性有 (E)	要補強 (F)	補強済		廃止等 (I)		
								補強済 (G)	未補強 (H)			
幼稚園		6棟	5棟	1棟	1棟	1棟	0棟	0棟	0棟	0棟	0棟	100.0%

1. 対象建物は、文部科学省基準(非木造2階建又は200㎡以上)による。