

## 笠岡市内通学路の対策箇所一覧表

### 【北川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
市道甲弩95号線	笠岡市甲弩1213-1地先	市道の南側が川に面しており、道幅が狭小で車が来た際に転落の恐れがある	学校等による児童への指導と注意喚起	—	教育委員会
市道甲弩93号線	笠岡市甲弩1737-7地先	道幅は広いが横断歩道が無く危険	路面標示で注意喚起	対策済	市道路管理者
農道甲弩58号線	笠岡市甲弩702-1地先	橋梁の欄干が低く児童が転落の恐れがある	欄干を高く改善する	対策済	市道路管理者
市道甲弩14号線	笠岡市甲弩1422地先	カーブで見通しが悪く危険	道路反射鏡の設置	対策済	市道路管理者
市道走出中央線	笠岡市走出1048地先～走出2453地先	外側線が切れている所と消えかかっている所がある	外側線の設置・引き直し	対策済	市道路管理者
市道走出新賀線	笠岡市走出910-3地先	登下校時の交通量が多いが横断歩道が無い	横断歩道の設置	対策済	警察
市道走出29号線	笠岡市走出4543地先	空き家が老朽しており屋根瓦が落ちてくる危険性がある	持ち主に対応指導	対策済	市道路管理者
市道甲弩中央薬師線	笠岡市走出435-6地先	登下校時の交通量が多いが横断歩道だけでは危険なため、点滅信号を設置してもらいたい	信号機は設置場所がないため、路面標示の設置	対策済	市道路管理者
市道走出新賀線	笠岡市走出3933-5地先	横断歩道が消えかかっているので引き直してもらいたい	横断歩道の引き直し	検討中	警察
市道甲弩10号線	笠岡市甲弩90-5地先～甲弩262地先	外側線と横断歩道が消えかかっているので引き直してもらいたい	外側線と横断歩道の引き直し	対策済	市道路管理者 警察
市道甲弩10号線	笠岡市甲弩1364-3地先	道路脇に深い川があり児童が覗くと危険	転落防止柵の設置	対策済	市道路管理者
市道甲弩10号線	笠岡市甲弩503-1	ガードレールの袖が壊れているので修理してもらいたい	修理	対策済	市道路管理者

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、笠岡市建設企画課、笠岡警察署