

笠岡市立学校施設の耐震化対策の一覧表

平成28年4月1日現在

	学校名	棟番号	枝番号	棟用途	建築年度	構造	階数	保有面積	区分	優先度 調査年度	優先度 評価	診断年度	Is値	改修年度	改修後Is値	
1	中央小学校	2		教室棟	S42.3.1	R	2	1,065	旧基準			H12	0.49	H13	0.88	
2		3		普通・特別教室棟	S44.3.1	R	2	933	旧基準	H17	3	H22	0.40	H25	0.74	
3		4		屋内運動場	S44.3.1	S	1	886	旧基準	H17	2	H20	0.10	H23	0.82	
4		1		管理・特別教室棟	S44.3.1	R	2	824	旧基準	H17	1	H20	0.52	H26	0.74	
5		13		教室棟	S48.3.1	R	3	845	旧基準	H17	4	H23	0.47	H25	0.74	
6		19		教室・特別教室棟	S55.3.1	R	2	324	旧基準	H17	5	H24	1.10	—	—	—
7		20		教室棟	S57.3.1	R	4	318	新基準	—	—	—	—	—	—	—
8	今井小学校	13		管理・特別教室棟	S53.3.1	R	3	86	旧基準	H17	4	H24	0.30	H26	0.73	
9		15		屋内運動場	S55.3.1	S	2	564	旧基準	H17	5	H24	0.12	H27	0.76	
10		20		教室棟	H7.2.1	R	3	896	新基準	—	—	—	—	—	—	—
11	金浦小学校	3		教室棟	S43.3.1	R	3	1,070	旧基準	H17	2	H20	0.43	H23	0.704	
12		9		屋内運動場	S47.3.1	S	2	637	旧基準	H17	4	H24	0.15	H26	0.82	
13		15		教室・管理棟	H10.12.1	R	2	1,685	新基準	—	—	—	—	—	—	—
14	城見小学校	9	1	特別教室棟	S48.3.1	R	3	671	旧基準	H18	4	H23	0.41	H25	0.73	
15		10		屋内運動場	S51.3.1	S	2	570	旧基準	H18	5	H24	0.20	H26	0.94	
16		9	2	教室・管理棟	H2.5.1	R	3	1,315	新基準	—	—	—	—	—	—	—
17		17		教室・特別教室棟	H2.5.1	R	2	824	新基準	—	—	—	—	—	—	—
18	陶山小学校	11	1	管理・特別教室棟	S47.3.1	R	3	824	旧基準	H18	4	H23	0.51	H25	0.73	
19		13		屋内運動場	S60.3.1	S	2	686	新基準	—	—	—	—	—	—	—
20		14	1	教室棟	H5.3.1	R	3	977	新基準	—	—	—	—	—	—	—
21	大井小学校	1		教室・管理棟	S46.3.1	R	3	1,252	旧基準	H18	2	H20	0.26	H23	0.73	
22		10		教室・特別教室棟	S51.3.1	R	3	959	旧基準	H18	4	H23	0.60	H26	0.78	
23		12		屋内運動場	S57.3.1	S	2	691	新基準	—	—	—	—	—	—	—
24		17		教室棟	H8.3.1	R	3	965	新基準	—	—	—	—	—	—	—
25	吉田小学校	2		教室・管理棟	S45.3.1	R	2	685	旧基準	H18	3	H22	0.58	H24	0.84	
26		14		教室・特別教室棟	S52.3.1	R	3	1,331	旧基準	H18	4	H24	0.48	H27	0.73	
27		16		屋内運動場	S63.3.1	S	2	929	新基準	—	—	—	—	—	—	—
28	新山小学校	15		特別教室棟	S54.3.1	R	3	908	旧基準			H13	0.43	H13	0.87	
29		18		管理・教室棟、屋内運動場	H15.3.1	R	3	2,084	新基準	—	—	—	—	—	—	—
30	神内小学校	10		屋内運動場	S60.3.1	S	2	694	新基準	—	—	—	—	—	—	—
31		11		管理・教室棟	S62.3.1	R	3	1,974	新基準	—	—	—	—	—	—	—
32	大島小学校	14		屋内運動場	S59.2.1	S	2	704	新基準	—	—	—	—	—	—	—
33		15		特別教室棟	H19.10.1	R	2	771	新基準	—	—	—	—	—	—	—
34		20		管理・教室棟	H19.10.1	R	2	1,895	新基準	—	—	—	—	—	—	—
35	大島東小学校	9		教室・特別教室棟	S55.3.1	R	3	749	旧基準	H18	4	H24	0.62	H27	0.73	
36	神島外小学校	9		屋内運動場	S56.3.1	S	2	697	旧基準	H18	5	H24	0.33	H27	0.75	
37		12		管理・教室棟	H6.3.1	R	3	1,871	新基準	—	—	—	—	—	—	—
38	白石小学校	9	1	管理・教室棟、屋内運動場	H9.7.1	R	3	1,952	新基準	—	—	—	—	—	—	—
39	真鍋小学校	2		普通・特別教室棟	S41.3.1	S	2	285	旧基準	H18	3	H23	0.05	H25	0.85	
40	北木小学校	9		教室棟	S47.3.1	R	3	584	旧基準	H18	2	H20	0.43	H24	0.75	
41		12		管理・特別教室棟	S56.4.1	R	3	598	旧基準	H18	3	H20	0.49	H25	0.76	
42		13		屋内運動場	H5.3.1	R	3	734	新基準	—	—	—	—	—	—	—
43	六島小学校	9		管理・教室棟	S58.11.1	R	2	427	新基準	—	—	—	—	—	—	—
44	笠岡小学校	1		教室・特別教室棟	S45.3.1	R	3	1,194	旧基準	H17	2	H20	0.32	H23	0.77	
45		2		教室棟	S30.11.1	R	3	1,408	旧基準	H17	1	H19	0.31	H20	0.79	
46		3		管理・特別教室棟	S35.3.1	R	2	425	旧基準	H17	1	H20	0.37			
47		6		教室棟	S31.9.1	R	3	1,254	旧基準	H17	2	H22	0.40			
48		7		便所棟	S31.9.1	R	2	80	旧基準	H17	2	H22	0.40			
49	北川小学校	15		屋内運動場	S48.7.1	S	2	995	旧基準	H17	4	H24	0.25	H26	0.74	
50		9		屋内運動場	S56.5.1	S	2	689	旧基準	H18	5	H24	0.29	H26	0.83	
51		10		管理・教室棟	H4.3.1	R	3	2,234	新基準	—	—	—	—	—	—	—
52		11		体育器具庫	H4.3.1	S	2	56	新基準	—	—	—	—	—	—	—

…耐震基準を満たしていない建物

	学校名	棟番号	枝番号	棟用途	建築年度	構造	階数	保有面積	区分	優先度 調査年度	優先度 評価	診断年度	Is値	改修年度	改修後Is値
53	笠岡東中学校	1		特別教室棟	S52.5.1	R	4	2,513	旧基準	H19	3	H22	0.41	H25	0.74
54		2		教室・管理棟	S53.3.1	R	3	1,773	旧基準	H19	4	H22	0.52	H24	0.73
55		7		屋内運動場	S55.3.1	S	2	1,056	旧基準	H19	5	H24	0.26	H27	0.84
56		12		教室棟	S61.3.1	R	4	563	新基準	—	—	—	—	—	—
57		13		特別教室棟	H11.3.1	R	1	220	新基準	—	—	—	—	—	—
58	笠岡西中学校	9		屋内運動場	S37.5.1	S	1	1,036	旧基準	H19	2	H20	0.03	H22	0.71
59		17		教室・管理棟	S56.6.1	R	4	1,692	旧基準	H19	2	H20	0.26	H22	0.72
60		18		特別教室棟	S57.3.1	R	4	633	新基準	—	—	—	—	—	—
61		23	1	教室棟	S63.8.1	R	3	1,389	新基準	—	—	—	—	—	—
62		23	2	教室棟	S63.8.1	R	3	821	新基準	—	—	—	—	—	—
63		23	3	教室棟	S63.8.1	R	3	561	新基準	—	—	—	—	—	—
64	金浦中学校	19		管理・教室棟	S60.7.1	R	3	1,886	新基準	—	—	—	—	—	—
65		23	1	教室棟	S60.7.1	R	3	1,201	新基準	—	—	—	—	—	—
66		23	2	教室棟	S60.7.1	R	3	989	新基準	—	—	—	—	—	—
67		25		屋内運動場	H1.3.1	S	2	1,035	新基準	—	—	—	—	—	—
68	新吉中学校	9		屋内運動場	S42.2.1	S	1	639	旧基準	H19	3	H22	0.10	H24	0.72
69		13	1	管理・教室棟	S58.6.1	R	3	2,189	新基準	—	—	—	—	—	—
70		13	2	教室棟	S58.6.1	R	3	567	新基準	—	—	—	—	—	—
71	大島中学校	12		屋内運動場	S54.9.1	S	2	644	旧基準	H19	5	H24	0.28	H26	0.74
72		17		管理・教室棟	H2.8.1	R	2	2,359	新基準	—	—	—	—	—	—
73	神島外中学校	6		屋内運動場	S40.5.1	S	2	537	旧基準	H19	3	H22	0.17	H24	0.71
74		8		管理・教室棟	H3.3.1	R	2	1,812	新基準	—	—	—	—	—	—
75	白石中学校	6	1	管理・教室棟	S62.7.1	R	3	1,586	新基準	—	—	—	—	—	—
76	北木中学校	6		屋内運動場	S46.3.1	S	2	687	旧基準	H19	4	H24	0.18	H26	0.72
77		13		管理・教室棟	S60.7.1	R	4	2,103	新基準	—	—	—	—	—	—

…耐震基準を満たしていない建物

- 棟番号・枝番号 : 管理上(施設台帳)の番号。
- 構造 : R-鉄筋コンクリート造 S-鉄骨造
- 優先度 : 2次診断を実施するための、優先順位を検討するための簡易診断。1(優先度高) → 5(優先度低)  
あくまで優先を検討するもので、危険度を表す数値ではありません。
- 区分 : 旧基準-昭和56年以前の建物 新基準-昭和57年以降の建物
- Is値 : 建物の持つ「強度」「靱性(変形性能)」による耐震性能。  
 $Is < 0.3$  倒壊又は崩壊の危険性が高い。改築事業対象。  
 $0.3 \leq Is < 0.7$  耐震性の不足。耐震補強が必要。  
 $0.7 \leq Is$  耐震上問題なし。

#### 笠岡市立幼稚園施設の耐震化対策の一覧表

	幼稚園名	棟番号	枝番号	棟用途	建築年度	構造	階数	保有面積	区分	優先度 調査年度	優先度 評価	診断年度	Is値	改修年度	改修後Is値
1	笠岡幼稚園	7		園舎	H6.3.1	R	1	477	新基準	—	—	—	—	—	—
2	富岡幼稚園	1		園舎	S58.3.1	R	1	544	新基準	—	—	—	—	—	—
3	陶山幼稚園	4		園舎	H1.3.1	R	1	320	新基準	—	—	—	—	—	—
4	尾坂幼稚園	5		園舎	H6.3.1	R	1	245	新基準	—	—	—	—	—	—
5	横江幼稚園	4		園舎	H4.3.1	R	1	542	新基準	—	—	—	—	—	—
6	大井幼稚園	1		園舎	S56.3.1	R	1	322	旧基準	—	—	H23	1.47	—	—

- 棟番号・枝番号 : 管理上(施設台帳)の番号。
- 構造 : R-鉄筋コンクリート造 S-鉄骨造
- 優先度 : 2次診断を実施するための、優先順位を検討するための簡易診断。1(優先度高) → 5(優先度低)  
あくまで優先を検討するもので、危険度を表す数値ではありません。
- 区分 : 旧基準-昭和56年以前の建物 新基準-昭和57年以降の建物
- Is値 : 建物の持つ「強度」「靱性(変形性能)」による耐震性能。  
 $Is < 0.3$  倒壊又は崩壊の危険性が高い。改築事業対象。  
 $0.3 \leq Is < 0.7$  耐震性の不足。耐震補強が必要。  
 $0.7 \leq Is$  耐震上問題なし。