

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

【劇場】

建物の名称		建物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
笠岡市民会館	A 棟 (市民ホール棟)	笠岡市 六番町 1-10	劇場	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準基準に定める「第3次診断法」(2001年版)」	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.37	—	—	耐震改修済 Z=0.9 G=1.0 U=1.25
	B 棟 (事務所棟)		集会場		Is/Iso=1.07 CTU・SD=0.36			耐震改修済 Z=0.9 G=1.0 U=1.25