

要安全確認計画記載建築物（避難路沿道建築物）の耐震診断結果

■国道 2 号

| 建物の名称 | 建物の位置 | 建築物の主たる用途 | 耐震診断の方法の名称 | 構造耐力上 主要な部分の 地震に対する 安全性の 評価の結果 | 耐震改修等の予定 | | 備考 |
|-------------------|-----------|--------------|--|--|----------|------|----|
| | | | | | 内容 | 実施時期 | |
| 笠岡冷凍株式会社 冷凍倉庫棟 | 笠岡 2407 | 倉庫 | 一般財団法人日本建築防災協会による「2017年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」 に定める「第2次診断法」 | Is/Iso=0.64 C _{TU} ・S _D =0.28 | 未定 | — | |
| 西ノ浜ヤマキビル | 笠岡 5640-5 | 事務所 | 一般財団法人日本建築防災協会による「2017年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」 に定める「第2次診断法」 | Is/Iso=0.66 C _{TU} ・S _D =0.37 | 未定 | — | |
| ぱんぬビル | 笠岡 2425 | 貸し写真 スタジオ | 一般財団法人日本建築防災協会による「2017年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」 に定める「第2次診断法」 | Is/Iso=0.37 C _{TU} ・S _D =0.21 | 未定 | — | |