

別添①

笠岡市内通学路の対策箇所一覧表

【笠岡小学校】

令和6年12月時点

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体	R6点検対応	対策状況
1	市道	笠岡今井線	笠岡市笠岡3701番地先 (笠岡西中学校運動場前)	道幅が狭く、交通量も多いため危険である。	市	建設事業課にて歩道拡幅(年次対応)	R6年度一部対策済 残りR7年度以降
2	市道	笠岡128号西ノ浜線下谷線	笠岡市笠岡3655－14附近	地下道が暗く、不安に感じている児童がいる。 水漏れ有り。	市	R7年度照明交換。水漏れ県対応	R7年度以降
3	市道	笠岡86号田頭八幡平線	笠岡市笠岡5100-9番地先	歩道と川の間に柵がなく、転落の恐れがあるため危険である。	市	川際の転落防護柵の施工は各出入口等の関係で設置が難しいが、道路と路肩の区別がつかないため外側線の引き直しを検討する。	検討中 (R7年度以降)

【中央小学校】

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体	R6点検対応	対策状況
4	国道	2号線	笠岡市富岡475-4付近	タイルが破損していたり、点字ブロックが剥がれたりしている。	国	歩道橋部分補修	対策済
5	市道	富岡3号大磯線	笠岡市富岡477－49附近	ブロック塀が老朽しており危険な状態である。 屋根の破片が落ちていることもある。 木が通学路状にせり出している。	市 都市計画課	空き家で倒壊の危険があるため、道路にカラーコーン等の設置をし注意喚起する。木が道路上に越境してきているので通行に支障がある木については伐採する。	対策済
6	市道	笠岡駅今井線	笠岡市富岡636～絵師693-3番地先 (富岡の坂本精米所から絵師の端ノ池に向かう道)	かなりのスピードで走る車両があり危険な状態である。グリーンベルトの設置を要望する。	市	現況道路幅員、路肩幅がほぼ無い ためグリーンベルト設置は難しいが、路面表示「児童注意」を検討する。場所について要協議。	検討中 (R7年度以降)
7	市道	美の浜6号線	笠岡市美の浜2－3美の浜会館から美の浜1－1	美の浜会館側に歩道が無い ため、横断歩道のない交差点を横断しなくてはならない状態である。 歩道整備をお願いしたい。	市	美の浜2－3から美の浜1－1へかけて歩道整備を検討する。	計画中 (令和8年度以降実施)

【金浦小学校・金浦中学校】

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体	R6点検対応	対策状況
8	市道	吉浜有田線	笠岡市吉浜1010～1093番地先 (笠岡市吉浜1082番地付近のお堂から西へ向けての道)	農免道の路側帯(銀山地区)を登下校で歩く児童がいる。交通量も多く、見通しもよい ためスピードが出ていないため危険である。	市	年次的に歩道才整備、蓋掛け工事を実施中。 (R3合同点検からの継続箇所)	対策中
9	市道	吉浜30号線底樋線	笠岡市吉浜2431～2424-2番地先 (笠岡市吉浜2301番地付近の横断歩道から東側へ向けての道)	小学校からコンビニの向かい側の道で新川保育所へ向かう山側の道。細い道で抜け道として使う車も多い ため、車と接触する危険がある。	市	年次的に道路改良工事を実施中。 (R2合同点検からの継続箇所)	対策中
10	市道	吉浜31号線底樋線	笠岡市吉浜2431～2424-2番地先 (笠岡市吉浜2302番地付近の横断歩道から東側へ向けての道)	小学校からコンビニの向かい側の道で新川保育所へ向かう山側の道。細い道で抜け道として使う車も多い ため、車と接触する危険がある。	市	年次的に道路改良工事を実施中。 (R3合同点検からの継続箇所)	対策中

【城見小学校】

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体	R6点検対応	対策状況
11	市道	用之江42号白塚谷長沢田線	笠岡市用之江554-1付近	溝に蓋がないので、登下校時に溝に落ちる危険性がある。	市	道路側溝の蓋がけについて地元からの要望書の提出による蓋がけの設置を可能とする。部分的に個人水路が見受けられたのでその場所については設置不可。	検討中 (R7年度以降)
12	市道	用之江102号城後田唐松山線	笠岡市用之江317-1付近	柵がなく、登下校時に川へ落ちる可能性がある。	市	道路路肩へ柵を設置することにより既存道路が狭小になるため設置はできないが、路肩整備の要望が有り整備が完了すれば柵の設置を検討していきたい。	検討中 (R7年度以降)

笠岡市内通学路の対策箇所一覧表

【陶山小学校】

令和6年12月時点

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体	R6点検対応	対策状況
13	市道	押撫63号花屋中光坊線	笠岡市篠坂265-5付近	「止まれ」「横断歩道」「停止線」が消えかかっている。	警察	指示線の引き直し	R7年度以降
14	市道	篠坂135号細帯小森線	篠坂1434-11～1429付近	道と溝との区別がつきにくい箇所がある。	市	側溝周辺の草刈りと側溝内の土砂撤去を行い側溝と道路が区別出来る様にする。	R7年度以降
15	市道	篠坂104号堂ノ下小森線	篠坂PA付近高架下	蛍光灯はついてているが暗い。	市	蛍光灯が切れている箇所があるため取り替える。	R7年度以降
16	市道	押撫63号花屋中光坊線	笠岡市押撫910-3(陶山小学校横)	看板の文字が消えている	市	看板は「笠岡市交通安全協議会」が設置したもので古いため撤去する。	対策済

【大井小学校】

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体	R6点検対応	対策状況
17	市道	助実追分線	五軒屋公会堂前の交差点	日鋼団地と大井南地区から通う児童が通る交差点である。昨年度末に工事が終了し、きれいに舗装されたため、裏道として利用する車の数が増えた。また一時停止せずに曲がったり、スピードを落とさず直進したりする車があり、横断する児童が危険である。	市	大井南から降りる所(電柱くらい)から減速マークを設置する。あと、警察にて注意喚起として見張りする頻度を増やす。	R7年度以降

【吉田小学校】

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体		対策状況
18	市道	吉田62号吉川大野路線	笠岡市吉田2180-1附近	吉田小学校前バス停(尾坂行き)付近の白線が薄く、バス停表示がないため、待機児童が道路にはみだす危険が大きい。現在、尾坂地区からバスを利用している児童は7名。	市	外側線及びグリーンベルトについては検討していく。バス停の停留所の確認が必要。	検討中 (R7年度以降)
19	市道	吉田62号吉川大野路線	笠岡市吉田2419-7附近	道幅が狭く、通勤時には交通量が多いため、通学時に緑色の白線を歩行しているが、車幅の大きい車やスピードの早い車が通ると危険だと感じる。こども園と旧松山往来笠岡道の所は見晴らしはよいが、飛び出し事故しそうな時があるので、一時停止線か注意書きなどがあればよい。	市	警察の方で停止線が引かれるので注意喚起の文字を検討する。	検討中 (R7年度以降)
20	市道	吉田62号吉川大野路線	笠岡市関戸422-6附近	通学時間は交通量が多い。今年度は関戸団地から12名の児童が通っている。この交差点付近を通る際に道路からはみ出し、車と接触する危険がある。	市	グリーンベルトが設置出来るか検討をする(路地に入るまで)。	検討中 (R7年度以降)
21	市道	関戸12号平井上沖線	笠岡市関戸422-1番地先	カーブミラーの老朽化し支柱の腐食、ミラーが見えにくい状況である。	市	カーブミラー一式取替を検討する。	検討中 (R7年度以降)

【新山小学校】

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体	R6点検対応	対策状況
22	市道	山口214号成藤森力市線	JAかさやから新山小へ行く道路(山口1622-1付近)	路側帯が消えている所がたくさんある。	市	外側線の引き直しを検討する。	検討中 (R7年度以降)
23	市道	新賀133号向ヶ市梶山線	岩野池から新賀2681へ続く道	車1台通るのがやっとの細い道も多く、路側帯がない所もたくさんある。	市	外側線の引き直しを検討する。	検討中 (R7年度以降)
24	市道	山口182号	新吉中学校付近(山口3341)	交通量が多く、スピードを出している車もあり、危険である。メディアテック心の横に側溝があり、一度児童が転落した。路側帯が消えている所がある。	市	側溝の蓋の終わる所にポストコーンを設置する。路側帯についても引き直しを検討する。	対策済

笠岡市内通学路の対策箇所一覧表

【北川小学校】

令和6年12月時点

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体	R6点検対応	対策状況
25	市道	甲弩10号	并笠バス路線「北川」バス停から「甲弩」バス停間の路側帯（小北中学校正門前）	路側帯の幅が狭くなっている部分の手前まで転落防止柵がついているが、狭くなっている部分に道路標識の支柱があり、柵がない状態。	市	狭くなる所にデリネーターかキングライトを検討する。	検討中

【神内小学校】

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体		対策状況
26	市道	神島390号	笠岡市神島1954-3附近	十字路にあるミラーがくもり気味で見づらい。車と児童双方が危険である。	市	ミラー及び支柱も取り替えを検討する。設置場所については移設したいため地元と協議が必要となる。	検討中 (R7年度以降)
27	市道	片島10号片島洲ノ丸拓海町線	笠岡市拓海町175-5～159番地先	スピードを出して走る車、大型の車が多、歩道が狭く危険。	市	年次的に歩道整備工事を実施中。(R3合同点検からの継続箇所)	対策中

【北木小学校】

番号	路線名		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	主体	R6点検対応	対策状況
28	市道	北木島町196号	北木小学校南正門の南下の道等	運動場南の正門から南に自宅のある児童が通る通学路にある家屋やブロック塀が倒壊の恐れがある。現在倒壊の恐れがある家屋から離れた端を歩くよう指導しているが、早急に善後策を協議し、児童の安全を確保したい。	都市計画課	地元の協力により対策	対策済